

小中学校校舎及び体育館耐震診断結果

| 学校名称 | 区分 | 建築年 | 構造 | 耐震診断 実施年 | 耐震診断結果 | | 改修 状況 | 改修後の値 | | 備 考 |
|--------|-----|---------|-----|-------------|--------|----------------|----------|-------|----------------|------------|
| | | | | | Is値 | CT・SD値 (q値) | | Is値 | CT・SD値 (q値) | |
| 富士見小学校 | 校舎 | S49・50 | R | 平成15年度 | 0.57 | 0.58 | 済 | 0.74 | 0.75 | 教室棟 |
| | 校舎 | 昭和50年 | R | 平成15年度 | 0.98 | 0.31 | / | / | / | 昇降口 |
| | 校舎 | 昭和50年 | R | 平成15年度 | 0.89 | 0.9 | / | / | / | 管理特別教室棟 |
| | 校舎 | 昭和50年 | S | 平成15年度 | 0.76 | (1.11) | / | / | / | 体育館渡廊下 |
| | 体育館 | 昭和51年 | S | 平成15年度 | 0.32 | (0.71) | 済 | 0.8 | (1.07) | 体育館 |
| 本郷小学校 | 校舎 | 昭和54年 | R | 平成17年度 | 0.57 | 0.59 | 済 | 0.8 | 0.82 | 教室棟 |
| | 校舎 | S62・H11 | S・R | / | / | / | / | / | / | 教室棟(奥) |
| | 校舎 | 昭和55年 | S | 平成17年度 | 0.8 | (3.22) | / | / | / | 厨房・食堂 |
| | 体育館 | 昭和55年 | S | 平成17年度 | 0.32 | (0.98) | 済 | 0.8 | (2.40) | 体育館 |
| 境小学校 | 校舎 | 昭和59年 | R | / | / | / | / | / | / | 北側教室棟 |
| | 体育館 | 昭和59年 | S | / | / | / | / | / | / | 体育館 |
| | 校舎 | 昭和60年 | S | / | / | / | / | / | / | 厨房・食堂 |
| | 校舎 | 昭和60年 | R | / | / | / | / | / | / | 南側教室棟 |
| | 校舎 | 昭和60年 | S | / | / | / | / | / | / | 昇降口 |
| 落合小学校 | 校舎 | 昭和53年 | R | 平成17年度 | 0.53 | 0.54 | 済 | 0.79 | 0.77 | 教室棟 |
| | 校舎 | 昭和53年 | S | 平成17年度 | 1.6 | (4.00) | / | / | / | 昇降口 |
| | 校舎 | 昭和53年 | S | 平成17年度 | 1.28 | (2.98) | / | / | / | 給食棟 |
| | 校舎 | 昭和53年 | S | 平成17年度 | 2.66 | (10.61) | / | / | / | 体育館昇降口 |
| | 体育館 | 昭和53年 | S | 平成17年度 | 0.42 | (1.30) | 済 | 1.01 | (2.36) | 体育館 |
| 富士見中学校 | 校舎 | 平成8年 | R | / | / | / | / | / | / | 管理特別教室棟 |
| | 校舎 | 平成8年 | R | / | / | / | / | / | / | 特別教室棟 |
| | 校舎 | 平成8年 | R | / | / | / | / | / | / | 昇降口・多目的ホール |
| | 校舎 | 平成8年 | R | / | / | / | / | / | / | 教室棟 |
| | 校舎 | 平成21年 | S | / | / | / | / | / | / | 教室棟(増築) |
| | 校舎 | 平成8年 | S | / | / | / | / | / | / | 給食棟 |
| | 体育館 | 平成10年 | R | / | / | / | / | / | / | 体育館 |

(平成22年4月1日現在)

昭和56年に改正された建築基準法により、比較的大規模な地震に対して建物が耐えられるよう建設することが義務付けられました。そのため、これ以降の建物(境小学校・富士見中学校他一部の学校の校舎)には、耐震診断が不要とされています。