

令和2年度町内湧水水質調査結果一覧表

調査項目	地点名	乙事東出口		大泉		葛窪東出口		小泉		獅子ノ口		西の沢(西出口)	
	基準値	6月	11月	6月	11月	6月	11月	6月	11月	6月	11月	6月	11月
水温		8.7	8.8	8.5	8.8	9.0	9.5	9.0	9.0	10.5	10.2	9.2	9.5
一般細菌	100個/㎖以下	1	0	0	0	2	0	0	0	3	0	4	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出	不検出
亜硝酸態窒素	0.04㎖以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.005	0.004未満
硝酸態・亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	0.31	0.34	0.27	0.28	0.30	0.30	0.25	0.25	0.56	0.64	0.46	0.47
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	2.3	2.7	1.6	1.7	1.2	1.2	1.6	1.7	6.0	6.7	2.4	2.4
全有機炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH	5.8以上8.6以下	7.6	7.7	7.8	7.7	7.9	7.9	7.6	7.5	6.9	6.9	7.6	7.5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
飲用に関する判定		適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	不適	適

調査項目	地点名	足場井戸		下蔦木配水池下		栗生上		稗の底(西出口)		井戸尻の泉	
	基準値	6月	11月	6月	11月	6月	11月	6月	11月	6月	11月
水温		15.0	14.2	12.0	12.5	9.0	9.0	8.2	8.5	11.0	11.0
一般細菌	100個/㎖以下	10	140	1	0	0	0	3	0	8	0
大腸菌	検出されないこと	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素	0.04㎖以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
硝酸態・亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	0.10未満	0.10未満	4.00	4.00	0.59	0.54	0.24	0.24	1.30	1.50
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	1.4	1.4	8.9	8.4	1.0	1.0	14.0	1.5	6.4	7.2
全有機炭素(TOC)	3mg/ℓ以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH	5.8以上8.6以下	7.7	7.6	7.2	7.2	7.6	7.6	7.9	7.8	6.9	6.8
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	硫化水素臭	硫化水素臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	2.0	2.0	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
飲用に関する判定		不適	不適	適	適	適	適	適	適	適	適